

SR 111 ROADWAY PROJECT

Vista Chino - Gene Autry Trail - E. Palm Canyon



Aviso de Construcción: Semana del 15 de septiembre de 2025 Control de tráfico planificado para la finalización de las obras del Proyecto Vial SR111

IMPACTOS EN EL TRÁFICO

Lunes 15 de septiembre

6 a.m. to 6 p.m.


- ▲ Cierre del carril exterior en dirección este de E. Palm Canyon Drive a la altura de Golf Club Drive.
 - El carril y la acera estarán cerrados por reparaciones.
 - El carril # 2 en dirección sur de Golf Club Drive solo permitirá dar vuelta a la derecha.

- ▲ Esté atento a las obras en la esquina suroeste de N. Palm Canyon Drive a la altura de Vía Olivera, mientras las cuadrillas instalan los domos truncados en la rampa de acceso. No se prevén impactos en el tráfico en este lugar.

Se recomienda a los conductores que prevean pequeñas demoras y tengan precaución cerca de las zonas de trabajo.



Este horario está sujeto a cambios debido a las condiciones climáticas o del terreno. Suscríbase para recibir actualizaciones



MANTENTE
ACTUALIZADO

Regístrese para recibir actualizaciones

www.SR111RoadwayProject.com

Construction Hotline: 760-459-1014

info@SR111RoadwayProject.com

[f](https://www.facebook.com/SR111RoadwayProject) [i](https://www.instagram.com/SR111RoadwayProject) @SR111RoadwayProject

